

# Диагностическая карта

Opel Corsa, серый, VIN: W0L0SDL0886036875, показания одометра: 281000 км.

## Техническая диагностика

| Работа  | Результат   | Комментарий      |
|---|---|------------------|
| <b>Двигатель и трансмиссия</b>  |   |                  |
| Состояние цилиндров. Компрессия.  | В пределах нормы  |                  |
| Состояние цилиндров. Эндоскопия.  | Естественный износ, соответствующий показаниям одометра     |                  |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).  | В норме   |                  |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.  | В норме   |                  |
| Катушки/проводы/свечи зажигания.  | Исправны  |                  |
| Состояние приводных ремней.   | Необходима проверка на следующем ТО                         |                  |
| Состояние воздушного фильтра двигателя.   | В норме   |                  |
| Работа КПП на стоящем автомобиле.   | Передачи включаются нормально                               |                  |
| Работа КПП при тестовой поездке   | Передачи включаются нормально                               |                  |
| Течь клапанной крышки   | Обильная течь   |                  |
| Течь прокладки ГБЦ  | Отсутствует   |                  |
| Течь соединений передней крышки ДВС   | Обильная течь   |                  |
| Течь соединений системы кондиционирования   | Отсутствует   |                  |
| Течь соединений систем охлаждения   | Отсутствует   |                  |
| Течь соединений топливной системы   | Отсутствует   |                  |
| Течь радиатора охлаждения ДВС   | Отсутствует   |                  |
| Течь радиатора кондиционера   | Отсутствует   |                  |
| Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)   | Отсутствует   |                  |
| Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)  | Отсутствует   |                  |
| Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)  | Обильная течь   | Весь двс в масле |
| Течь соединений переднего редуктора   | Запотевание или незначительная течь                         |                  |
| Течь соединений КПП   | Обильная течь   |                  |
| Течь соединений заднего редуктора   | Отсутствует   |                  |
| <b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>   |   |                  |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.   | Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки |                  |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности.  | Присутствует  |                  |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.  | Отсутствуют   |                  |
| Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.) | Отсутствует   |                  |
| Состояние АКБ   | Удовлетворительное  |                  |
| Ближний свет  | Исправен  |                  |
| Дальний свет  | Исправен  |                  |
| Корректор фар   | Исправен  |                  |
| Габаритные огни передние  | Исправны  |                  |
| Указатели поворотов передние  | Исправны  |                  |
| Стеклоочиститель лобового стекла  | Исправен  |                  |
| Стеклоомыватель лобового стекла   | Исправен  |                  |
| Стеклоочиститель заднего стекла   | Неисправен  |                  |
| Стеклоомыватель заднего стекла  | Исправен  |                  |
| Звуковой сигнал   | Исправен  |                  |
| Аварийка  | Исправна  |                  |
| Стоп сигнал   | Исправен  |                  |
| Габаритные огни задние  | Исправны  |                  |
| Подсветка номерного знака   | Неисправна  |                  |
| Задние противотуманные фонари   | Исправны  |                  |
| Указатели поворотов задние  | Исправны  |                  |
| Фонари заднего хода   | Исправны  |                  |

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

| Работа   | Результат                             | Комментарий           |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>   |                                       |                       |
| Работа стояночного тормоза   | Исправен                              |                       |
| Передние тормозные колодки.  | В норме                               |                       |
| Передние тормозные диски.  | Заменить при следующей замене колодок |                       |
| Задние тормозные колодки   | В норме                               |                       |
| Задние тормозные диски   | В норме                               |                       |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги. | Исправны                              |                       |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.  | В норме                               |                       |
| Опорные подшипники амортизаторов   | Исправны                              |                       |
| Амортизатор переднего левого колеса  | Есть отклонения                       | Коррозия              |
| Пыльник переднего левого амортизатора  | Исправен                              |                       |
| Отбойник переднего левого колеса   | Исправен                              |                       |
| Пружина переднего левого колеса  | Исправна                              |                       |
| Амортизатор переднего правого колеса   | Есть отклонения                       | Коррозия              |
| Пыльник переднего правого амортизатора   | Исправен                              |                       |
| Пружина переднего правого колеса   | Исправна                              |                       |
| Отбойник переднего правого колеса  | Исправен                              |                       |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего левого колеса   | Неисправна                            |                       |
| Сайлентблоки рычага переднего левого колеса  | Исправны                              |                       |
| Наружный ШРУС переднего левого колеса  | Есть отклонения                       | Пыльник не герметичен |
| Внутренний ШРУС переднего левого колеса  | Исправен                              |                       |
| Диск колесный передний левый   | Исправен                              |                       |
| Шина переднего левого колеса   | Исправна                              |                       |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.          | Исправны                              |                       |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны                              |                       |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.                             | Исправны                              |                       |
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.                           | Исправны                              |                       |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.           | Исправны                              |                       |
| Выхлопная система  | Исправна                              |                       |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности  | Отсутствуют                           |                       |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания   | Отсутствуют                           |                       |
| <b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>   |                                       |                       |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель.   | Исправны, нарушений геометрии нет     |                       |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.                  | Повреждения                           |                       |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.                 | Коррозия                              |                       |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой.   | Исправно                              |                       |
| <b>Вспомогательные функции автомобиля</b>  |                                       |                       |
| Освещение салона   | Исправно                              |                       |
| Стеклоподъемники   | Исправны                              |                       |
| Регулировка боковых зеркал   | Исправна                              |                       |
| Регулировка сидений  | Исправна                              |                       |
| Регулировка руля   | Исправна                              |                       |
| Обогрев заднего стекла   | Исправен                              |                       |
| Обогрев руля   | Исправен                              |                       |
| Открытие/закрытие двери багажника  | Исправно                              |                       |
| Работа мультимедии   | Исправна                              |                       |
| Работа кондиционера  | Неисправен                            |                       |
| Обогрев сидений  | Исправен                              |                       |

Диагност: Игнатьев Дмитрий / 26.11.2025 13:40

Продавец: \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото




Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)



С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)



Течь соединений переднего редуктора







Течь соединений КПП



С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

## Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.



## Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Шины и диски задних колес. Критические замечания



Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.



Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.



С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_