

# Диагностическая карта

Toyota Camry, ЧЕРНЫЙ, VIN: XW7BN4HKX0S106038, показания одометра: 136276 км.

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		
Номер двигателя	Читается	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Естественный износ, соответствующий показаниям одометра	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.	Отсутствуют	
Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.	Отсутствуют	
Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.	Отсутствуют	
<b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Хорошее	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
<b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Работа	Результат	Комментарий
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
<b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
<b>Вспомогательные функции автомобиля</b>		
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

**Диагност:** Куликов Роман Юрьевич / 16.02.2026 11:11

**Продавец:** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

Фотографии в ходе диагностики

VIN фото



Состояние цилиндров. Эндоскопия.





С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

### Состояние цилиндров. Эндоскопия.









### Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

# Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

Key Cycle	Elapsed Time	Check Type	Time and Date	Trigger	Number of Occurrences of the Parameter at the Moment of the Key Cycle
14138	00001:53:26.0	-	13.02.2025 19:29:34	ABS operation history	136227
14138	00001:55:27.0	-	13.02.2025 19:30:36	Accelerator pedal opening angle is medium or higher immediately after shifting to forward position	136228
14138	00000:19:58.0	-	13.02.2025 17:29:00	Stability program history	136271
14138	00001:18:11.0	-	13.02.2025 13:47:45	Accelerator high position in mid to high speed	136168
14140	00000:01:27.0	-	13.02.2025 16:13:56	TSC operation history	136242
14141	00000:00:06.0	-	13.02.2025 16:23:33	Accelerator pedal opening angle is medium or higher immediately after shifting to forward position	136260
14141	00000:00:52.0	-	13.02.2025 16:24:16	TSC operation history	136260
14142	00000:01:01.0	-	13.02.2025 16:13:48	TSC operation history	136212
14144	00000:01:29.0	-	13.02.2025 17:09:41	Accelerator pedal opening angle is medium or higher immediately after shifting to forward position	136279
14145	00000:01:54.0	-	13.02.2025 18:03:48	TSC operation history	136282
14146	00000:00:54.0	-	14.02.2025 9:50:42	TSC operation history	136301
14149	00001:22:15.0	-	14.02.2025 9:59:05	TSC operation history	136319
14151	00000:00:30.0	-	14.02.2025 12:18:29	Accelerator pedal opening angle is medium or higher immediately after shifting to forward position	136323
14151	00000:13:43.0	-	14.02.2025 13:39:39	Accelerator pedal opening angle is high immediately after brake pedal is released	136346
14154	00000:03:37.0	-	14.02.2025 16:39:31	Accelerator high position in mid to high speed	136184
14154	00000:01:36.0	-	14.02.2025 17:01:39	TSC operation history	136218
14160	00000:04:49.0	-	16.02.2025 19:38:15	TSC operation history	136218
14163	00000:02:27.0	-	16.02.2025 8:11:16	Accelerator pedal opening angle is medium or higher immediately after shifting to R	136211

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_