

# Диагностическая карта

EXEED VX, СЕРЫЙ, VIN: LVTDD24B2PD297593, показания одометра: 105189 км.

## Техническая диагностика

| Работа   | Результат  | Комментарий |
|--|--|-------------|
| <b>Двигатель и трансмиссия</b>   |  |             |
| Номер двигателя  | Читается   |             |
| Состояние цилиндров. Компрессия.   | В пределах нормы   | 13 - 14.    |
| Состояние цилиндров. Эндоскопия.   | Естественный износ, соответствующий показаниям одометра      |             |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).   | В норме  |             |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.   | В норме  |             |
| Катушки/провода/свечи зажигания.   | Исправны   |             |
| Состояние приводных ремней.  | Исправен   |             |
| Состояние воздушного фильтра двигателя.  | В норме  |             |
| Работа КПП на стоящем автомобиле.  | Передачи включаются нормально                                |             |
| Работа КПП при тестовой поездке  | Передачи включаются нормально                                |             |
| Работа полного привода на вывешенном автомобиле  | Полный привод функционирует                                  |             |
| Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.                                      | Отсутствуют  |             |
| Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.   | Отсутствуют  |             |
| Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.   | Отсутствуют  |             |
| <b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>  |  |             |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.  | Системы сканируются нормально, присутствуют ошибки в истории |             |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности.   | Присутствует   |             |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.   | Отсутствуют  |             |
| Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)  | Отсутствует  |             |
| Состояние АКБ  | Хорошее  |             |
| Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны               |             |
| Стоп сигнал  | Исправен   |             |
| Габаритные огни задние   | Исправны   |             |
| Подсветка номерного знака  | Неисправна   | Правая.     |
| Задние противотуманные фонари  | Исправны   |             |
| Указатели поворотов задние   | Исправны   |             |
| Фонари заднего хода  | Исправны   |             |
| Камера заднего вида  | Исправна   |             |
| Парктроник задний  | Исправен   |             |
| <b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>   |  |             |
| Работа стояночного тормоза   | Исправен   |             |
| Передние тормозные колодки.  | В норме  |             |
| Передние тормозные диски.  | В норме  |             |
| Задние тормозные колодки   | В норме  |             |
| Задние тормозные диски   | В норме  |             |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.   | Исправны   |             |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.  | В норме  |             |
| Опорные подшипники амортизаторов   | Исправны   |             |
| Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны   |             |

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

| Работа   | Результат                                      | Комментарий |
|--|--|-------------|
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.  | Исправны                                       |             |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего правого колеса  | Неисправна                                     |             |
| Сайлентблоки рычага переднего правого колеса   | Исправны                                       |             |
| Наружный ШРУС переднего правого колеса   | Исправен                                       |             |
| Внутренний ШРУС переднего правого колеса   | Исправен                                       |             |
| Диск колесный передний правый  | Исправен                                       |             |
| Шина переднего правого колеса  | Исправна                                       |             |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны                                       |             |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.   | Исправны                                       |             |
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.   | Исправны                                       |             |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.   | Исправны                                       |             |
| Карданный вал, подвесной подшипник.  | Исправны                                       |             |
| Втулки и стойки заднего стабилизатора.   | Исправны                                       |             |
| Выхлопная система  | Исправна                                       |             |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности  | Отсутствуют                                    |             |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания   | Отсутствуют                                    |             |
| <b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>   |  |             |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель.   | Исправны, нарушений геометрии нет              |             |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.  | Исправны, нарушений геометрии нет              |             |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.   | Исправно                                       |             |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой.   | Исправно                                       |             |
| <b>Вспомогательные функции автомобиля</b>  |  |             |
| Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны |             |

#### Дополнительные комментарии по автомобилю

Правая подножка не функционирует. Лобовое - трещина.

Диагност: Абельханов Ринат / 10.12.2025 10:41

Продавец: \_\_\_\_\_

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Фотографии в ходе диагностики

VIN фото



Номер двигателя




Состояние цилиндров. Эндоскопия.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Состояние цилиндров. Эндоскопия.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

