

# Диагностическая карта

Chevrolet Spark, серый, VIN: XWBMA481JCA507071, показания одометра: 223000 км.

## Техническая диагностика

| Работа   | Результат   | Комментарий     |
|--|---|-----------------|
| <b>Двигатель и трансмиссия</b>   |   |                 |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).   | В норме   |                 |
| Уровень и состояние масла ДВС  | Не в норме  | Меньше минимума |
| Уровень и состояние тормозной жидкости   | В норме   |                 |
| Уровень и состояние охлаждающей жидкости   | В норме   |                 |
| Уровень и состояние жидкости ГУРа  | В норме   |                 |
| Катушки/провода/свечи зажигания.   | Исправны  |                 |
| Состояние приводных ремней.  | Исправен  |                 |
| Состояние воздушного фильтра двигателя.  | В норме   |                 |
| Работа КПП на стоящем автомобиле.  | Передачи включаются нормально                     |                 |
| Работа КПП при тестовой поездке  | Передачи включаются нормально                     |                 |
| Течь клапанной крышки  | Запотевание или незначительная течь               |                 |
| Течь прокладки ГБЦ   | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений передней крышки ДВС  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений системы кондиционирования  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений систем охлаждения  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений ГУРа   | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений топливной системы  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь радиатора охлаждения ДВС  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь радиатора кондиционера  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь радиатора трансмиссии   | Отсутствует                                       |                 |
| Течь радиатора ГУРа  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)   | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)   | Запотевание или незначительная течь               | По поддону ДВС  |
| Течь соединений переднего редуктора  | Отсутствует                                       |                 |
| Течь соединений КПП  | Обильная течь                                     | По поддону      |
| Течь соединений заднего редуктора  | Отсутствует                                       |                 |
| <b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>  |   |                 |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.  | Системы сканируются нормально, ошибки отсутствуют |                 |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности.   | Присутствует                                      |                 |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.   | Отсутствуют                                       |                 |
| Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)  | Отсутствует                                       |                 |
| Состояние АКБ  | Необходима замена                                 |                 |
| Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны    |                 |
| Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.   | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны    |                 |
| <b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>   |   |                 |
| Работа стояночного тормоза   | Неисправен  |                 |
| Передние тормозные колодки.  | В норме   |                 |
| Передние тормозные диски.  | Необходима замена                                 |                 |
| Задние тормозные колодки   | В норме   |                 |
| Задние тормозные диски   | В норме   |                 |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.   | Исправны  |                 |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.  | В норме   |                 |
| Опорные подшипники амортизаторов   | Неисправны  |                 |

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

| Работа   | Результат                                      | Комментарий    |
|--|--|----------------|
| Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны                                       |                |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.  | Исправны                                       |                |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.  | Исправны                                       |                |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны                                       |                |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.   | Исправны                                       |                |
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.   | Исправны                                       |                |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.   | Исправны                                       |                |
| Втулки и стойки заднего стабилизатора.   | Исправны                                       |                |
| Выхлопная система  | Есть отклонения                                | Заменить гофру |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности  | Отсутствуют                                    |                |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания   | Отсутствуют                                    |                |
| <b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>   |  |                |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель.   | Исправны, нарушений геометрии нет              |                |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.  | Исправны, нарушений геометрии нет              |                |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.   | Исправно                                       |                |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой.   | Исправно                                       |                |
| <b>Вспомогательные функции автомобиля</b>  |  |                |
| Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны |                |

#### Дополнительные комментарии по автомобилю

Кондей перезаправить, задние амортизаторы желательно заменить,

**Диагност:** Иванов Григорий Владимирович / 10.12.2025 18:23

**Продавец:** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото



Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)



Течь соединений КПП



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Выхлопная система



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_