

# Диагностическая карта

Ford Mondeo, СЕРЫЙ, VIN: WF0FXXWPCFJM89913, показания одометра: 179406 км.

## Техническая диагностика

| Работа                                                                                                                                                                                                                                           | Результат                                                   | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Двигатель и трансмиссия                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |             |
| Состояние цилиндров. Эндоскопия.                                                                                                                                                                                                                 | Естественный износ, соответствующий показаниям одометра     |             |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).                                                                                                                                 | В норме                                                     |             |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.                                                                                                                                                                           | В норме                                                     |             |
| Состояние приводных ремней.                                                                                                                                                                                                                      | Исправен                                                    |             |
| Состояние воздушного фильтра двигателя.                                                                                                                                                                                                          | В норме                                                     |             |
| Работа КПП на стоящем автомобиле.                                                                                                                                                                                                                | Передачи включаются нормально                               |             |
| Работа КПП при тестовой поездке                                                                                                                                                                                                                  | Передачи включаются нормально                               |             |
| Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.                                      | Отсутствуют                                                 |             |
| Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)                                                                                                                                                                                                | Отсутствует                                                 |             |
| Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)                                                                                                                                                                                                 | Отсутствует                                                 |             |
| Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)                                                                                                                                                                                               | Отсутствует                                                 |             |
| Течь соединений турбины (осмотр снизу)                                                                                                                                                                                                           | Отсутствует                                                 |             |
| Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.                                                                                                                                                                                               | Отсутствуют                                                 |             |
| Электронные системы автомобиля и электрика                                                                                                                                                                                                       |                                                             |             |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.                                                                                                                                                              | Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки |             |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности.                                                                                                                                                                                                     | Присутствует                                                |             |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.                                                                                                                                                                                           | Отсутствуют                                                 |             |
| Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.                                                                                                                                                            | Пробег подтвержден                                          |             |
| Наличие штатного оборудования и деталей (штатные провода, штатная укладка проводов, штатная маркировка на деталях, штатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)                                                                            | Отсутствует                                                 |             |
| Состояние АКБ                                                                                                                                                                                                                                    | Хорошее                                                     |             |
| Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны              |             |
| Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.                                                                                   | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны              |             |
| Тормоза, рулевое управление, подвеска                                                                                                                                                                                                            |                                                             |             |
| Работа стояночного тормоза                                                                                                                                                                                                                       | Исправен                                                    |             |
| Передние тормозные колодки.                                                                                                                                                                                                                      | В норме                                                     |             |
| Передние тормозные диски.                                                                                                                                                                                                                        | В норме                                                     |             |
| Задние тормозные колодки                                                                                                                                                                                                                         | В норме                                                     |             |
| Задние тормозные диски                                                                                                                                                                                                                           | В норме                                                     |             |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.                                                                                                                               | Исправны                                                    |             |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.                                                                                                                                                                                      | В норме                                                     |             |
| Опорные подшипники амортизаторов                                                                                                                                                                                                                 | Исправны                                                    |             |
| Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины                                                                                                                                                                               | Исправны                                                    |             |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.                                                                                                                                          | Исправны                                                    |             |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.                                                                                                                                        | Исправны                                                    |             |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины                                                                                                                                                                                 | Исправны                                                    |             |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.                                                                                                                                                           | Исправны                                                    |             |

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

| Работа                                                                                                                                                                                                             | Результат                                      | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.                                                                                                                           | Исправны                                       |             |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.                                                                                                           | Исправны                                       |             |
| Втулки и стойки заднего стабилизатора.                                                                                                                                                                             | Исправны                                       |             |
| Выхлопная система                                                                                                                                                                                                  | Исправна                                       |             |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности                                                                                                                                              | Отсутствуют                                    |             |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания                                                                                                                                                                   | Отсутствуют                                    |             |
| Осмотр кузовных деталей на подъемнике                                                                                                                                                                              |                                                |             |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель.                                                                                                                                                                         | Исправны, нарушений геометрии нет              |             |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.                                                                                                                  | Исправны, нарушений геометрии нет              |             |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.                                                                                                                 | Исправно                                       |             |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой.                                                                                                                                                                         | Исправно                                       |             |
| Вспомогательные функции автомобиля                                                                                                                                                                                 |                                                |             |
| Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны |             |

Диагност: Муковнин Дмитрий / 29.12.2025 14:51

Продавец: \_\_\_\_\_

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Фотографии в ходе диагностики

| VIN фото                                                                           |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |
| Дополнительные фото                                                                |                                                                                      |
|   |   |
|  |  |





С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дополнительные фото





|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель:

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.



| Название                                                                                   | Значение   | Стандартный диапазон |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Положение вилки переключения передач В - исправление значения(Расстояние)               | 0 mm ✓     | 0 - 128              |
| 2. Положение вилки переключения передач С - исправление значения(Расстояние)               | -9 mm ✓    | 0 - 128              |
| 3. Положение вилки переключения передач D - исправление значения(Расстояние)               | 0 mm ✓     | 0 - 128              |
| 4. Расстояние, начиная с которого стираются диагностические коды неисправности(Расстояние) | 36542 km ✓ | — 85502              |
| 5. Расстояние, пройденное с момента включения (MIL) (Расстояние)                           | 0 km ✓     | — 0                  |

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_