# Диагностическая карта

Omoda C5, черный, VIN: LVVDB21B1RD622769, показания одометра: 15258 км.

### Техническая диагностика

| Работа | Результат | Комментарий |
|---|---|---|
| **Двигатель и трансмиссия** | | |
| Номер двигателя | Читается | 04456 |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность). | В норме | |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа. | В норме | |
| Катушки/провода/свечи зажигания. | Исправны | |
| Состояние приводных ремней. | Исправен | |
| Состояние воздушного фильтра двигателя. | В норме | |
| Работа КПП на стоящем автомобиле. | Передачи включаются нормально | |
| Работа КПП при тестовой поездке | Передачи включаются нормально | |
| Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа. | Отсутствуют | |
| Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины. | Отсутствуют | |
| Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора. | Отсутствуют | |
| **Электронные системы автомобиля и электрика** | | |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д. | Системы сканируются нормально, ошибки отсутствуют | |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности. | Присутствует | |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности. | Отсутствуют | |
| Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем. | Пробег подтвержден | |
| Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.) | Отсутствует | |
| Состояние АКБ | Отличное | |
| Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоотчистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны | |
| Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны | |
| **Тормоза, рулевое управление, подвеска** | | |
| Работа стояночного тормоза | Исправен | |
| Передние тормозные колодки. | В норме | |
| Передние тормозные диски. | В норме | |
| Задние тормозные колодки | В норме | |
| Задние тормозные диски | В норме | |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги. | Исправны | |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги. | В норме | |
| Опорные подшипники амотризаторов | Исправны | |
| Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины | Исправны | |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего левого колеса | Исправна | |
| Сайлентблоки рычага переднего левого колеса | Есть отклонения | Частичное отслоение заднего сайлентблока |
| Наружный ШРУС переднего левого колеса | Исправен | |
| Внутренний ШРУС переднего левого колеса | Исправен | |
| Диск колесный передний левый | Исправен | |
| Шина переднего левого колеса | Исправна | |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего правого колеса | Исправна | |
| Сайлентблоки рычага переднего правого колеса | Есть отклонения | Частичное отслоение заднего сайлентблока |
| Наружный ШРУС переднего правого колеса | Исправен | |
| Внутренний ШРУС переднего правого колеса | Исправен | |
| Диск колесный передний правый | Исправен | |

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** _____

| Работа | Результат | Комментарий |
|---|---|---|
| Шина переднего правого колеса | Исправна | |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины | Исправны | |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний. | Исправны | |
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний. | Исправны | |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника. | Исправны | |
| Выхлопная система | Исправна | |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности | Отсутствуют | |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания | Отсутствуют | |
| **Осмотр кузовных деталей на подъемнике** | | |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель. | Исправны, нарушений геометрии нет | |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП. | Исправны, нарушений геометрии нет | |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор. | Исправно | |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой. | Исправно | |
| **Вспомогательные функции автомобиля** | | |
| Освещение салона, стеклоподъёмники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны | |

| Дополнительные комментарии по автомобилю |
|---|
| Тестовая поездка проводилась с макс. скоростью 40 км/ч в течение 10 мин - без нареканий.<br>Пуск и работа ДВС на горячую - в норме. На холодную - не производился. |

**Диагност:** Полевой Гурий Артурович / 14.03.2026 12:04

**Продавец:** _____

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** _____ **Дата:** _____

## Фотографии в ходе диагностики

| VIN фото | |
|---|---|
| | |

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** _____