

# Диагностическая карта

Mitsubishi Outlander, Белый, VIN: JMBXTGF3WDZ008210, показания одометра: 190566 км.

## Техническая диагностика

| Работа   | Результат  | Комментарий                      |
|--|--|----------------------------------|
| <b>Двигатель и трансмиссия</b>   |  |                                  |
| Номер двигателя  | Читается   |                                  |
| Состояние цилиндров. Компрессия.   | В пределах нормы   |                                  |
| Состояние цилиндров. Эндоскопия.   | Естественный износ, соответствующий показаниям одометра      |                                  |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).   | В норме  |                                  |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.   | В норме  |                                  |
| Катушки/провода/свечи зажигания.   | Исправны   |                                  |
| Состояние приводных ремней.  | Необходима проверка на следующем ТО                          |                                  |
| Состояние воздушного фильтра двигателя.  | В норме  |                                  |
| Работа КПП на стоящем автомобиле.  | Передачи включаются нормально                                |                                  |
| Работа КПП при тестовой поездке  | Передачи включаются нормально                                |                                  |
| Работа полного привода на вывешенном автомобиле  | Полный привод функционирует                                  |                                  |
| Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.                                      | Отсутствуют  |                                  |
| Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.   | Отсутствуют  |                                  |
| Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.   | Отсутствуют  |                                  |
| <b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>  |  |                                  |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.  | Системы сканируются нормально, присутствуют ошибки в истории |                                  |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности.   | Присутствует   |                                  |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.   | Отсутствуют  |                                  |
| Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.  | Пробег подтвержден   |                                  |
| Наличие штатного оборудования и деталей (штатные провода, штатная укладка проводов, штатная маркировка на деталях, штатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)  | Отсутствует  |                                  |
| Состояние АКБ  | Хорошее  |                                  |
| Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны               |                                  |
| Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.   | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны               |                                  |
| <b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>   |  |                                  |
| Работа стояночного тормоза   | Исправен   |                                  |
| Передние тормозные колодки.  | Необходима замена  | Требуется обслуживание суппортов |
| Передние тормозные диски.  | Необходима замена  |                                  |
| Задние тормозные колодки   | Необходима замена  |                                  |
| Задние тормозные диски   | Необходима замена  |                                  |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.   | Исправны   |                                  |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.  | В норме  |                                  |
| Опорные подшипники амортизаторов   | Исправны   |                                  |
| Амортизатор переднего левого колеса  | Исправен   |                                  |
| Пыльник переднего левого амортизатора  | Неисправен   |                                  |
| Отбойник переднего левого колеса   | Исправен   |                                  |
| Пружина переднего левого колеса  | Исправна   |                                  |
| Амортизатор переднего правого колеса   | Исправен   |                                  |
| Пыльник переднего правого амортизатора   | Неисправен   |                                  |

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

| Работа   | Результат                         | Комментарий                          |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Пружина переднего правого колеса   | Исправна                          |                                      |
| Отбойник переднего правого колеса  | Исправен                          |                                      |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего левого колеса   | Исправна                          |                                      |
| Сайлентблоки рычага переднего левого колеса  | Неисправны                        | Задние отслоение                     |
| Наружный ШРУС переднего левого колеса  | Исправен                          |                                      |
| Внутренний ШРУС переднего левого колеса  | Исправен                          |                                      |
| Диск колесный передний левый   | Исправен                          |                                      |
| Шина переднего левого колеса   | Исправна                          |                                      |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего правого колеса  | Исправна                          |                                      |
| Сайлентблоки рычага переднего правого колеса   | Неисправны                        |                                      |
| Наружный ШРУС переднего правого колеса   | Исправен                          |                                      |
| Внутренний ШРУС переднего правого колеса   | Исправен                          |                                      |
| Диск колесный передний правый  | Исправен                          |                                      |
| Шина переднего правого колеса  | Исправна                          |                                      |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины   | Исправны                          |                                      |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.                   | Исправны                          |                                      |
| Сайлентблоки рычага заднего правого колеса   | Неисправен                        | Коррозия поперечного рычага          |
| Наружный ШРУС заднего правого колеса   | Исправен                          |                                      |
| Внутренний ШРУС заднего правого колеса   | Исправен                          |                                      |
| Диск колесный задний правый  | Исправен                          |                                      |
| Шина заднего правого колеса  | Исправна                          |                                      |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника. | Исправны                          |                                      |
| Карданный вал, подвесной подшипник.  | Исправны                          |                                      |
| Втулки и стойки заднего стабилизатора.   | Исправны                          |                                      |
| Выхлопная система  | Исправна                          |                                      |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности                                    | Отсутствуют                       |                                      |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания   | Отсутствуют                       |                                      |
| <b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>   |                                   |                                      |
| Лонжероны левый и правый, передняя панель.   | Исправны, нарушений геометрии нет |                                      |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.        | Повреждения                       | Радиатор кондиционера осыпались соты |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.       | Исправно                          |                                      |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой.   | Следы ремонта                     |                                      |
| <b>Вспомогательные функции автомобиля</b>  |                                   |                                      |
| Освещение салона   | Исправно                          |                                      |
| Стеклоподъемники   | Исправны                          |                                      |
| Регулировка боковых зеркал   | Исправна                          |                                      |
| Регулировка сидений  | Исправна                          |                                      |
| Регулировка руля   | Исправна                          |                                      |
| Обогрев заднего стекла   | Исправен                          |                                      |
| Открытие/закрытие двери багажника  | Неисправно                        | Привод неисправен                    |
| Работа мультимедии   | Исправна                          |                                      |
| Работа кондиционера  | Исправен                          |                                      |
| Обогрев сидений  | Исправен                          |                                      |

**Диагност:** Куликов Роман Юрьевич / 28.01.2026 15:09

**Продавец:** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

## Фотографии в ходе диагностики


### VIN фото



### Дополнительные фото




### Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_